

# GNV Super Chain Grease

*Водостойкая смазка для цепей*

## Описание

**GNV Super Chain Grease** – смазка для приводных цепей мото- (вело-) техники (мотоциклов, снегоходов, скутеров, велосипедов и прочих транспортных средств), другой бытовой техники и инструментов, а также любых других цепей, в том числе цепных приводов промышленного оборудования, машин и механизмов. Защищает элементы цепи от износа и существенно увеличивает ресурс работы цепи, снижает шумность работы привода, вытесняет влагу и образует водоотталкивающее покрытие. Специальная базовая литиевая основа и синтетическая присадка на ультрадисперсном порошке PTFE (тефлон) придают продукту высокие антифрикционные и противоизносные свойства.

**Состав:** Алифатические углеводороды >30%, углеводородный пропеллент >30%, специальная пластичная смазка 15-30%, PTFE <5%, комплекс функциональных присадок, ингибитор коррозии <5%.

## Способ применения:

- Перемешать содержимое баллона интенсивным встряхиванием в течение не менее 30 сек;
- Очистить цепь от старой смазки и грязи с помощью GNV Chain Cleaner;
- Нанести препарат на очищенную цепь с близкого расстояния (10-20 см).

При необходимости использовать удлинитель сопла (трубочку). При засорении головки повернуть ее на ¼ оборота в одну и другую сторону, при необходимости промыть растворителем и продуть.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

**ОПАСНО! ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ! МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СОНЛИВОСТЬ И ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ!**

Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв. Использовать только по назначению! Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Беречь от действия прямых солнечных лучей, избегать нагревания выше +50°C! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Беречь от детей и животных! Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении! Не допускать попадания на кожу, в глаза и внутрь, не вдыхать! Использовать средства защиты органов зрения и кожи (защитные очки, перчатки)! При недостаточной вентиляции использовать респиратор! При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу! При попадании в глаза и на кожу: тщательно промыть теплой водой! При вдыхании: свежий воздух, покой! Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии! Хранить в сухом вентилируемом месте при температуре от -20°C до +50°C.

